Liste des repères de crue dans le secteur de Molsheim, 7 novembre 1941, Molsheim

Wasserlauf	Lage	Höhe N.N	Tag, Monat u. Jahr des H.W.	Besonders Ursachen des H.W.	H.W. Marke vorhanden oder aus Plänen entnommen	Ist Angabe sicher, Fraglich, ganz bestimmt	Bemerkungen
Breusch	H.W. Marken oberstromseitig an beiden Widerlagern der Strassenbrücke in Rothau	337.569 336.94 336.65	24.12.1919 Dez. 1882 1910	1919 Anhaltende starke Niederschläge mit schneeschmelze	eingemeiselt	Sicher	
Breusch	H.W. Marken oberstromseitig am rechtsseitigen Widerlager der brücke in der Reichsstrasse in Schirmeck (Orsteil Vorbruck)	310.30 309.60 308.91	24.12.1919 Dez. 1882 1910	Wie unter o.z.1	Wie unter o.z.1	sicher	
Breusch	H.W. Marken oberstromseitig an beiden Widerlagern der Brücke in der Reichsstrasse in Schirmeck (nördlicher Stadtteil)	306,51 305,532 305,81	24.12.1919 Dez. 1882 1910	Wie unter o.z.1	Wie unter o.z.1	sicher	Gennante Brücke steht rd. 50 m oberhalb sines Stauwehres
Breusch	H.W. Marken oberstromseitig am linken Widerlager der gesprengten Brücke in der Vizinalstrasse von Wisch nach Schwarzbach	264,94 264,32	24.12.1919 1910	Wie unter o.z.1	Wie unter o.z.1	sicher	
Breusch	H.W. Marken an der Ufermauer m oberhalb des rechtsseitigen Widerlagers der neuen Brücke in der Reichsstrasse in Mutzig		24.12.1919 Dez. 1882 1862	Durch den Bau der neuen Brücke weggerissen			
Breusch	H.W. Marke an der Strassenfront des Städtischen Schlachthauses von Molsheim (80 m oberhalb der Brücke in der Bahnofstrasse)	175,85	24.12.1919	Wie unter o.z.1	eingemeiselt	Sicher	Genannte Brücke wurde von dem H.W. zerstört

Breusch	H.W. Marke oberstromseitig am linksseitigen Widerlager der zerstörten Strassenbrüke in Wolxheim	164,54 164,25 164,03	24.12.1919 08.03.1896 28.12.1882	Wie unter o.z.1	eingemeiselt	Sicher	0 Punkt des Lattenpegels an derselben Stelle = +162.13
Breusch	H.W. Marke oberstromseitig am linkssteitigen Widerlager der zestörten Strassenbrücke bei Ergersheim	162,47 161,81	24.12.1919 1910	Wie unter o.z.1	eingemeiselt	sicher	0 Punkt des Lattenpegels an derselben Stelle = +159.59
Breusch	H.W. Marken oberstromseitig am rechtsseitigen Widerlager der Strassenbrücke über den Altbreuscharm rund 150 m südlich der Breuschbrücke bei Ergersheim	162.43 162.27	24.12.1919 1882	Wie unter o.z.1	eingemeiselt	Sicher	
Breusch	H.W. Marke oberstromseitig am linkenssteitig Widerlager der gesprengten Strassenbrücke bei Ernolsheim	158.268	1910	Wie unter o.z.1	eingemeiselt	Sicher	Die Marke des H.W. vom 24.12.1919 ist nicht mehr vorhanden
Mossig	H.W. Marke an der oberstromseitig Steinmauer der Brücke in der Wasselnheimerstrasse nach Westhofen zu	196.09	24.12.1910	Wie unter o.z.1	Farbstrich am angegeben Ort	Sicher	Bachsohle daselbst +193.93
Mossig	H.W. Marken oberstromseitig am rechten Widerlager der Brücke am Nordausgang von Kirchheim	178.59 178.28	1910 1882	Wie unter o.z.1	eingemeiselt	Sicher	
Mossig	H.W. Marken an der Steinmauer oberstromseitig an der Strassenbrücke in Sulzbad	169.53 169.22	24.12.1919 1910	Wie unter o.z.1	eingemeiselt	sicher	0 Punkt des lattenpegels, der teilweise noch vorhanden = +166.82